



СОГЛАСОВАНО:

Общественная организация  
«Всероссийское общество  
инвалидов»

Председатель


 Н.А.Лазукова


«  » мая 2015 г.



Каменск-Уральское межрайонное  
Управление «Всемирное общество  
глухих»

Председатель


 К.М.Капустина


«  » мая 2015 г.




Каменск – Уральская местная  
организация «Всемирное общество  
слепых»

Председатель

 Т.Т.Лагунова


«  » мая 2015 г.




УТВЕРЖДАЮ:

Директор МКОУ

«Пироговская средняя школа»

 В.Г. Белоусова

«  № 30.05 » 2015 г.

**Паспорт доступности  
объекта социальной инфраструктуры Свердловской области  
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение  
«Пироговская средняя общеобразовательная школа»**

МО «Каменский городской округ»  
с. Сипавское  
2015 год

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ  
объекта социальной инфраструктуры  
к паспорту доступности**

Каменский Городской округ

«\_\_» \_\_\_\_\_ 2016 г.

**1. Общие сведения об объекте**

Наименование (вид) объекта: **общеобразовательное учреждение**

Адрес объекта **623471, Свердловская обл, Каменский район, с. Сипавское, ул. Советская, дом 11-б**

Сведения о размещении объекта:

-отдельно стоящее здание **2 этажа, 2593,9 кв.м**

-часть здания **1 этаж, 450 кв.м**

-наличие прилегающего земельного участка (да, нет) – **да**

-Год постройки здания 1968; дата последнего капитального ремонта - **система отопления 2012 г.**

-Дата предстоящих плановых ремонтных работ: июнь-июль 2017 год: **текущего июнь 2017 г, капитального не планируется**

Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование) **Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение**

**«Пироговская средняя общеобразовательная школа» (МКОУ «Пироговская СОШ»)**

Юридический адрес организации (учреждения): **623471, Свердловская обл., Каменский район, с. Сипавское, ул. Советская, дом 11б, тел. 8(3439)374-286, 123108@mail.ru**

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**

Дополнительная информация: сфера деятельности -образование

**3. Состояние доступности объекта**

Путь следования к объекту пассажирским транспортом

**рейсовый автобус №103 по маршруту г. Каменск – Уральский - с. Сипавское – п.**

**Синарский. Использование школьного автобуса по маршруту, утвержденному ГИБДД, с остановкой на выделенной площадке.**

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту – **нет**

Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

-расстояние до объекта от остановки транспорта **1000 м**

-время движения (пешком) - **15 мин**

-наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути - **имеется**

Перекрестки: **нерегулируемые**

Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная-  
**визуальная имеется**

Перепады высоты на пути: **нет**

Их обустройство для инвалидов на коляске: **не обустроены**

### 3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	<b>Все категории инвалидов и МГН</b>	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

\* - указывается один из вариантов: «А» (доступность всех зон и помещений - универсальная), «Б» (доступны специально выделенные участки и помещения), «ДУ» (доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно), «ВНД» (не организована доступность)

### 3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п\п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ (К,О,Г,У)
2	Вход (входы) в здание	ДУ (О,Г,У)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ (К,О,Г,У)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ (О,Г,У)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ (О,Г,У)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ (К,О,С,Г,У)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ (К,О,Г,У)

\*\* - Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно

**3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:** объект доступен условно, для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, инвалидов с нарушениями слуха и с нарушениями умственного развития

#### 4. Управленческое решение

##### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п\п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Установка визуальной информации, тактильных обозначений
2	Вход (входы) в здание	Изготовление и установка табличек на языке Брайля и написанных выпуклым шрифтом,
		установка светового и звукового маяка, установка пандуса, противоскользящего покрытия
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Установка тактильных табличек, направляющих поручней и устройств, задерживающих закрывание дверей, установка пандуса, демонтаж порогов
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Установка тактильных табличек и направляющих полос, демонтаж порогов в кабинетах
5	Санитарно-гигиенические помещения	Установка опорных поручней, кнопки вызова, тактильных обозначений
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Установка специальных табличек
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Ремонт асфальтового покрытия, покрытие водостока, установка знаков для инвалидов
8	<b>Все зоны и участки</b>	Установка визуальной информации, тактильных средств и обозначений, поручней кнопки вызова, задерживающих закрывание дверей устройств, звукового и светового маяка, звукового оповещения о приеме

\* - указываются виды работ по каждой зоне

4.2. Период проведения работ 2016-2030 год., в рамках исполнения Программы РФ «Доступная среда»

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации - объект доступен полностью для всех категорий инвалидов

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование с Администрацией «Каменский городской округ»;

согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать) **требуется**

4.4.2. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации **требуется**

### 5. Особые отметки

#### ПРИЛОЖЕНИЯ:

##### Результаты обследования:

- |  |         |
|--|---------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту       | на 1 л. |
| 2. Входа (входов) в здание                 | на 1 л. |
| 3. Путей движения в здании                 | на 1 л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта        | на 1 л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений       | на 1 л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на 1 л. |

#### Председатель комиссии (руководитель рабочей группы)

Члены рабочей группы	(Должность, Ф.И.О.)	(Подпись)
----------------------	---------------------	-----------

Члены рабочей группы	(Должность, Ф.И.О.)	(Подпись)
----------------------	---------------------	-----------

В том числе:	(Должность, Ф.И.О.)	(Подпись)
--------------	---------------------	-----------

представители общественных организаций  
инвалидов

(Должность, Ф.И.О.)	(Подпись)
---------------------	-----------

представители учреждения (организации),  
расположенной на объекте

(Должность, Ф.И.О.)	(Подпись)
---------------------	-----------

(Должность, Ф.И.О.)	(Подпись)
---------------------	-----------

Согласовано:  
Руководитель учреждения (организации)

(Должность, Ф.И.О.)	(Подпись)
---------------------	-----------

(Должность, Ф.И.О.)	(Подпись)
---------------------	-----------

Управленческое решение согласовано « » 20 г. (протокол  
№ )  
Комиссией по координации деятельности  
в сфере формирования доступной среды

4.5. Согласовано:

**Представители общественных организаций инвалидов:**

Председатель общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»  
Лазукова Нина Алексеевна \_\_\_\_\_

Председатель Каменск-Уральского межрайонного управления «Всемирное общество глухих» Капустина Коломбина Матвеевна \_\_\_\_\_

Председатель Каменск-Уральской местной организации «Всемирное общество слепых» (ВОС) Лагунова Тамара Тихоновна \_\_\_\_\_

4.6. Информация направлена в Управление социальной политики г. К-Уральского и Каменского района для размещения в автоматизированной информационной системе «Доступная среда Свердловской области» 03.04.15 *информация направлена*

Руководитель объекта (должность): Директор школы \_\_\_\_\_ В.Г.Белусова  
Дата «26» мая 2015г.

4.7. Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации объекта:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Руководитель объекта (должность) \_\_\_\_\_ (Ф.И.О.)

Дата

**I Результаты обследования: 1. Территории, прилегающей к зданию (участка)**  
**МКОУ «Пироговская СОШ» с.Сипавское, ул. Советская, д.116**

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть			Отсутствуют знаки для инвалидов	С, Г	Установка знаков для инвалидов	Текущий ремонт
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть			Отсутствуют знаки для инвалидов, асфальтовое покрытие неровное, имеется водоотводная канава	К, О, С, Г, У	Установка знаков для инвалидов, замена асфальтового покрытия, покрытие водостока	Текущий ремонт
1.3	Лестница (наружная)	есть						
1.4	Пандус (наружный)	нет						
1.5	Автостоянка и парковка	есть			Отсутствуют знаки для инвалидов	С, Г	Установка знаков для инвалидов	Текущий ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне							

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию	ДУ (О,С, Г,У)			Текущий ремонт

\* - указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\* - указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

**I Результаты обследования: 2. Входа (входов) в здание**  
**МКОУ «Пироговская СОШ» с.Сипавское, ул. Советская, д.11б**

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалиде (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть			Отсутствует Противоскользящее покрытие	К, О, С, Г	Установка противоскользящего покрытия	Текущий ремонт
2.2	Пандус (наружный)	нет			Отсутствует пандус	К	Установка пандуса	Реконструкция
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть			Отсутствует тактильная информация об учреждении	С	Изготовление и установка табличек на языке Брайля и написанных выпуклым шрифтом	Текущий ремонт
2.4	Дверь (входная)	есть			Отсутствует световой и звуковой маяк	С, Г	Установка светового и звукового маяка	Текущий ремонт
2.5	Тамбур	есть			отсутствуют поручни	О, С,	установка поручней	текущий ремонт
	<b>ОБЩИЕ требования к зоне</b>							

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)1 к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
<b>Вход в здание</b>	ДУ (О, С, Г, У)			Текущий ремонт, реконструкция

\* - указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно



**I Результаты обследования: 3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)**  
**МКОУ «Пироговская СОШ» с.Сипавское, ул. Советская, 11б**

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания)	есть			Отсутствуют тактильные обозначения	С	Установка тактильных табличек, направляющих поручней	Текущий ремонт
3.2	Лестница (внутри здания)	есть			Отсутствует противоскользящие покрытия, маркировка ступеней, тактильные таблички, направляющие поручни	К,О,С,Г	Установка противоскользящего покрытия, маркировка ступеней, тактильных табличек, направляющих поручней	реконструкция
3.3	Пандус (внутри здания)	нет				К		Технически невозможно
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет				К,О, С,Г,У		Технически невозможно
3.5	Дверь	есть			Отсутствуют устройства, обеспечивающие задержку закрывания дверей	К,О, С,Г	Установка устройств, задерживающих закрывание дверей	Текущий ремонт
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть			Отсутствуют знаки для инвалидов	С,Г	Установка знаков	Текущий ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне							

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)2 к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
<b>Путь движения внутри здания</b>	ДУ(У)			Текущий ремонт, реконструкция

\* - указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

I Результаты обследования: 4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

МКОУ «Пироговская СОШ» с.Сипавское, ул.Советская, д.11б

**Вариант I - зона обслуживания инвалидов**

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявлены нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
	нетная форма обслуживания				Отсутствуют тактильные обозначения, наличие порогов	К,О,С	Установка тактильных табличек и направляющих полос, демонтаж порогов	Текущий ремонт
4.2	Зальная форма обслуживания	есть			Отсутствуют тактильные обозначения, наличие порогов	К, О,С	Установка тактильных табличек и направляющих полос, демонтаж порогов	Текущий ремонт
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет						
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет						
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне							

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)3 к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
<b>Зоны целевого назначения здания</b>	ВНД (К,О,Г,У)			Текущий ремонт, реконструкция

\* - указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

Комментарий к заключению:

**I Результаты обследования: 5. Санитарно-гигиенических помещений**  
**МКОУ «Пироговская СОШ» с.Сипавское, ул. Советская, д.116**

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть			Отсутствуют тактильные обозначения, кнопка вызова помощи, поручни	К,О,С	Установка опорных поручней, кнопки вызова, тактильных обозначений	Текущий ремонт
5.2	Душевая/ ванная комната	нет						
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	есть			Отсутствуют тактильные обозначения, кнопка вызова помощи, поручни	К,О, С	Установка опорных поручней, кнопки вызова, тактильных обозначений	Текущий ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне							

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)4 к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
<b>Санитарно-гигиеническое помещение (туалет)</b>	УД (Г,У)			Текущий ремонт

\* - указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

Комментарий к заключению:

**I Результаты обследования: 6. Системы информации на объекте**МКОУ «Пироговская СОШ» с.Сипавское, ул. Советская, д.116

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть						
6.2	Акустические средства	нет			Отсутствует звуковое оповещение о приеме	Г	Необходимо внести изменения в программу	Индивидуальное техническое решение
6.3	Тактильные средства	нет			Отсутствует информация на языке Брайля и выпуклым шрифтом	С	Изготовление и установка табличек	Текущий ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне							

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)5 к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
<b>Системы информации на объекте</b>	УД (К,О,У)			Текущий ремонт и индивидуальное техническое решение

\* - указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно